PAQUET DE 10 BUSES DE RECHANGES

15150224

Impression le 25.11.2026



En bref :

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr



Paquet de 10 buses de rechanges pour les colles cyano suivantes :

Références : 15150222 et 15150223.

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Conditionnement	Paquet de 10

Autres : Paquet de 10 buses de rechanges			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
15150224		Paquet	Paquet de 10

Produits conseillés	
Référence	**Nom produit**
15150222	Colle cyano bi-composant 3090
15150223	Colle cyano bi-composant 2K FIX

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr