# UNITÉ DE MAINTENANCE 1/2" DOUBLE + HUILEUR

## SHP952

**Impression le 25.11.2026**




## En bref :

Unité de maintenance ½'' double + huileur

Unité de maintenance ½'' double + huileur

| CARACTÉRISTIQUES | | | |
|---|---|---|---|
| Images | Photos non contractuelles | Régulation | 0-10 b |
| Raccord | 1/2" | Pression | 12 b maxi |

**Autres : Unité de maintenance 1/2" double + huileur**

| Référence | Nom produit | Unité de vente | Conditionnement |
|---|---|---|---|
| SHP952 | Unité de maintenance 1/2" double + huileur | Pièce | La piece |

**Produits conseillés**

| Référence | Nom produit |
|---|---|
| SHP950 | Unité de maintenance 1/2" simple |
| SHP954 | Unité de maintenance 1/2" double spéciale cabine |

**Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00**

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr