
KIT DE RÉPARATION POUR T112310305

T112310404

Impression le 25.11.2026



En bref :

Kit de réparation pour clé filtre à huile 9123

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Référence Fournisseur	9123RK

Autres : Kit de réparation pour T112310305			
Référence	**Nom produit**	**Unité de vente**	**Conditionnement**
T112310404	Kit de réparation pour 9123	Pièce	Piece

S'utilise avec	
Référence	**Nom produit**
T112310305	Pince à filtre à huile 230mm

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr