KIT DE RÉPARATION POUR M3400-72

T143821007

Impression le 25.11.2026



En bref :

Kit de réparation pour cliquet M3400-72 3/4"

CARACTÉRISTIQUES			
Images	Photos non contractuelles	Référence Fournisseur	M3400-72RK

Autres : Kit de réparation pour M3400-72

Référence	Nom produit	Unité de vente	Conditionnement
T143821007	Kit de réparation pour M3400-72	Pièce	Piece

Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. Dialann ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d'activité du Retuy 62138 VIOLAINES
Tél : +33 3.20.60.60.00 Fax : +33 3.20.60.60.01
contact@dialann.fr www.dialann.fr